

Fullsan Positive Drive (PD2) & Fullsan Positive Drive Pro (PD2+)

Fullsan Positive Drive	Nº de artículo	Parte de accionamiento
PD2 U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640006	liso
PD2 U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640007	mate

[Download Ficha técnica](#)

[Download Ficha técnica](#)

Fullsan Positive Drive Pro	Nº de artículo	Parte de accionamiento
PD2+ U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640009	liso
PD2+ U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640010	mate
PD2+ U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640011	pirámide invertida

[Download Ficha técnica](#)

[Download Ficha técnica](#)

[Download Ficha técnica](#)

Fullsan Flat (FLT) & Fullsan Flat Pro (FLT+)

Fullsan Flat	Nº de artículo	Parte de accionamiento	Cara superior
FLT U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA	640012	liso	liso
FLT U30 GL/MT-NA-HACCP BL FDA	640013	liso	mate
FLT U30 GL/NP-NA-HACCP BL FDA	640014	liso	pirámide invertida
FLT U30 MT/GL-NA-HACCP BL FDA	640015	mate	liso
FLT U30 MT/NP-NA-HACCP BL FDA	640016	mate	pirámide invertida
FLT U30 NP/GL-NA-HACCP BL FDA	640017	pirámide invertida	liso
FLT U30 NP/MT-NA-HACCP BL FDA	640018	pirámide invertida	mate

[Download Ficha técnica](#)

Fullsan Flat Pro	Nº de artículo	Parte de accionamiento	Cara superior
FLT+ U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA	640019	liso	liso
FLT+ U30 GL/MT-NA-HACCP BL FDA	640020	liso	mate
FLT+ U30 GL/NP-NA-HACCP BL FDA	640021	liso	pirámide invertida
FLT+ U30 MT/GL-NA-HACCP BL FDA	640022	mate	liso
FLT+ U30 MT/NP-NA-HACCP BL FDA	640023	mate	pirámide invertida
FLT+ U30 NP/GL-NA-HACCP BL FDA	640024	pirámide invertida	liso
FLT+ U30 NP/MT-NA-HACCP BL FDA	640025	pirámide invertida	mate

[Download Ficha técnica](#)

Fullsan Center Drive (CD) & Fullsan Center Drive Pro (CD+)

Fullsan Center Drive	Nº de artículo	Parte de accionamiento
CD40 1R U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640026	liso
CD40 1R U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640027	mate
CD40 1R U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640028	pirámide invertida
CD40 2R U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640032	liso
CD40 2R U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640033	mate
CD40 2R U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640034	pirámide invertida
CD40 3R U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640038	liso
CD40 3R U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640039	mate
CD40 3R U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640040	pirámide invertida

[Download Ficha técnica](#)

Fullsan Center Drive Pro	Nº de artículo	Parte de accionamiento
CD40+ 1R U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640029	liso
CD40+ 1R U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640030	mate
CD40+ 1R U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640031	pirámide invertida
CD40+ 2R U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640035	liso
CD40+ 2R U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640036	mate
CD40+ 2R U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640037	pirámide invertida
CD40+ 3R U30 GL-NA-HACCP BL FDA	640041	liso
CD40+ 3R U30 MT-NA-HACCP BL FDA	640042	mate
CD40+ 3R U30 NP-NA-HACCP BL FDA	640043	pirámide invertida

[Download Ficha técnica](#)

[Download Ficha técnica](#)